




**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 7
ИМЕНИ МАРШАЛА АВИАЦИИ А.Н. ЕФИМОВА**

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова, 9
тел./факс (86385) 2-95-65 E-mail: millerovoschool7@yandex.ru

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной
инфраструктуры**

г. Миллерово



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебное заведение МОУ лицей №7
 1.2. Адрес объекта 346130, Россия, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание - 3 этажа - 12956,6 кв.м
 - часть здания на 1 этаже – 3828,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да.) - 9353,5 кв.м
 1.4. Год постройки здания -1995, последнего капитального ремонта -
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2014, капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова (МОУ лицей №7)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346130, Россия, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9
 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
 1.9. Форма собственности – государственная.
 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - МУ УО Миллеровского района.
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 346130, Ростовская область, Г. Миллерово ул. Плеханова 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - образование.
 2.2 Виды оказываемых услуг - обучение детей.
 2.3 Форма оказания услуг - на объекте, дистанционно.
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 660 учащихся.
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные такси, автобусы № 6,7,8. Остановка - Квартал им. Маршала Ефимова.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4 Перекрестки - нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути - имеются незначительные.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 20.05.2013 по 30.12.2013.

в рамках исполнения - 17.05.2013

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно всем группам детей -инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – удовлетворительная.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование требуется с ООО «Стройпроект»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается акт обследования №01 _____ от 17.05.2013 _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» мая 2013г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «17» мая 2013 г.
3. Решения Комиссии - от «20» сентября 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебное заведение МОУ лицей №7.
- 1.2. Адрес объекта 346130, Россия, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа - 12956,6 кв.м.
- часть здания - на 1этаже - 3828,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1995, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального ____ -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова (МОУ лицей №7)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346130, Россия, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - МУ УО Миллеровского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 346130, Ростовская область, Г. Миллерово ул. Плеханова 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг - обучение детей.
- 2.3 Форма оказания услуг - на объекте, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные такси, автобусы № 6,7,8. Остановка - Квартал им. Маршала Ефимова.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	ДП-В

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Жириков В.А., директор, 8(863)85 -2-95-65

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«___» _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01**

Ростовская область
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» мая 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебное заведение МОУ лицей №7.
- 1.2. Адрес объекта 346130, Россия, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, - 12956,6 кв.м
 - часть здания, на 1 этаже - 3828,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да) - 9353,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1995, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ - текущего 2014 г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова (МОУ лицей №7).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 346130, Россия, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - присвоен областной статус «лицей».

1. Состояние доступности объекта

2.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Можно подъехать к остановке *Квартал им. Маршала Ефимова* маршрутными такси, автобусами - 6,7,8.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4 Перекрестки - регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -нет

3.2.6 Перепады высоты на пути незначительные, ровное асфальтированное покрытие.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	2	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	7	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	10	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	11	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	3	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ - ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 20.05.2013 по 30.12.2013

в рамках исполнения - от 17.05.2012., №1.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – да.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
ООО «Стройпроект», г.Миллерово, ул.III Интернационала 30.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на -2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на -2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на -2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на -2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на -2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на -2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте нет на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - есть на -12 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Ветхалов В.Н. – заместитель главы Миллеровского района по социальным вопросам _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ковалев Т.С. – заместитель начальника МУ УО Миллеровского района _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов Сущенко П.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Руководитель организации – директор Жириков В.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по хозяйственной работе Солоп С.Н. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

МОУ лицей №7, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2		Не оборудован доступными элементами информации об объекте	К,О,С, Г,У	Оборудовать доступными элементами информации об объекте	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3		Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С	Нанести тактильные средства на покрытие пешеходных путей	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	4		1. Ступени и поручни не соответствуют нормативам.	О,С	Установит стандартные поручни, отремонтировать ступени и площадку с нанесением противоскользящего покрытия,	КР
					2. Не дублируется пандусом.	К,О,С, Г,У	Установить пандус.	
1.4	Пандус (наружный)	есть	5		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1		Отсутствие знаков (международных) на парковке	К	Согласовать с дорожной службой установку знаков.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп детей - инвалидов.	К,О,С, Г,У	Обеспечить доступность для всех групп детей – инвалидов.	Выборочный КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1. Вход (входы) на территорию.	ДУ	-	-	Нуждается в текущем ремонте и реконструкции
2. Путь (пути) движения на территории.	ДУ	-	-	Нуждается в текущем ремонте и реконструкции
3. Лестница (наружная)	ДУ	-	-	КР
4. Автостоянка и парковка	ДУ	-	-	Нуждается в текущем ремонте и реконструкции

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт и реконструкцию объектов на территории, прилегающей к участку МОУ лица №7.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОУ лицей №7, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4		Отсутствуют дополнительные разделительные поручни.	К,О,С,Г,У	Установить дополнительные разделительные поручни (2 шт)	КР
					Ступени лестницы не соответствуют нормативным требованиям.	К,О,С,Г,У		
2.2	Пандус (наружный)	есть	5		Соответствует ГОСТУ, не опасен для передвижения.	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6		1.Нарушена геометрия площадки 2.Не соблюдается угол поперечного уклона 3.Отсутствует навес 4.Поверхность скользкая при намокании. 5.Водоотвод частично разрушен.	К,О,С,Г,У	Поменять плитку, площадки на соответствующую нормативам, заменить водоотвод в комплексе с дренажными водосборными решетками	КР
2.4	Дверь (входная)	есть	7		1.Отсутствуют контрольные устройства на входе. 2.Приборы и устройства для открывания дверей не соответствуют стандартам. 3.Крепление и полотно двери не соответствуют стандартам. 4.Отсутствует контрастная маркировка на двери.	К,О,С,Г,У	1.Установить на входе контрольные устройства. 2.Заменить дверь с дверной коробкой на соответствующие нормативу.	КР
2.5	Тамбур	есть	8		1.Поверхность пола скользкая при намокании.	К,О,С,Г,У	1.Заменить плитку на плитку с противоскользящим покрытием. 2.Установить дренажные и водосборные решётки.	КР
					2. Отсутствуют дренажные и водосборные решётки.	К,О,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1. Лестница 2. Входная площадка 3. Дверь 4. Тамбур	ДУ	-	-	КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной площадки и лестницы, двери и тамбур привести в соответствие с ГОСТом.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОУ лицей №7, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9		1.Отсутствует зона отдыха.	1.К,О,С,Г,У	1.Оборудовать зону отдыха	ТР	
					2.Отсутствует предупредительная информация о препятствии.	2.С	2.Произвести монтаж предупредительной информации о препятствии.		
					3.Приборы и устройства вестибюля не соответствуют стандартам.	3.К,О,С,Г,У	3.Установить в вестибюле приборы и устройства соответствуют стандартам.		
					4.Не установлены звуковые информаторы и текстофоны.	4.С,Г	4.Установить в вестибюле звуковые информаторы и текстофоны.		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса невозможен.	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Строительство лифта не предусмотрено.	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	7		1.Отсутствуют контрольные устройства на входе.	К,О,С,Г,У	1.Установить контрольные устройства на входе.	КР	
					2.Приборы и устройства не соответствуют ГОСТу.	К,О,С,Г,У	2.Установить на двери приборы и устройства соответствующие стандартам.		
					3.Ширина дверного проёма не соответствует ГОСТу. 4.Крепление Двери не соответствует ГОСТу. 5.Полотно двери не соответствует ГОСТу.	К,О,С,Г,У	3.Установить дверь соответствующую ГОСТу.		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	-	-	-	-	ТР	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптированы для всех групп детей - инвалидов.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп детей – инвалидов.	ТР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.Коридор	ДУ	-	-	ТР
2. Дверь	ДУ			КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо выполнить работы по монтажу лестницы (поручни) и расширению дверей.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОУ лицей №7, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10		1.Отсутствуют информирующие обозначения помещения.	К,О,С,Г,У	Нанести информирующие обозначения помещения.	ТР
			12		2.Ширина дверного проёма не соответствует ГОСТу. 3. Приборы и устройства для открывания двери, дверное полотно и крепления не соответствуют ГОСТу.	К	Установить дверь соответствующую ГОСТу.	
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для детей – инвалидов на креслах – колясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов-колясочников.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.Кабинетная форма обслуживания.	ДУ	-	-	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значима, обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на креслах - колясках.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МОУ лицей №7, Ростовская область, г.Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	11		1.Отсутствуют информирующие обозначения помещения.	К,О,С,Г,У	1.Установить информирующие обозначения помещения.	КР
					2.Не установлены поручни и штанги.	К,О,С,Г,У	2.Установить поручни и штанги.	
					3.Отсутствует оборудование замкнутых пространств.	К,О,С,Г,У	3.Установить оборудование замкнутых пространств.	
					4.Отсутствуют гигиенические сертификаты на материалы используемые инвалидами.	К,О,С,Г,У	4.При монтаже оборудования использовать сертифицированные материалы.	
					5.Отсутствуют водопроводные краны рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.	К,О,С,Г,У	5.Установить водопроводные краны и управление спуском, соответствующие стандарту.	
					6.Отсутствует универсальная кабина.	К	6.Установить универсальную кабину.	
					7.Отсутствует кабина личной гигиены женщин.	К	7.Установить кабину личной гигиены для женщин.	
					8.Ширина дверного проёма, приборы и устройства для открывания двери, дверное полотно и крепления не соответствуют ГОСТу.	К	8.Установить дверь соответствующую стандарту.	
					9.Отсутствуют контрольные устройства на входе.	К,О,С,Г,У	9.Установить контрольные устройства на входе.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптирована для всех групп инвалидов.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп детей - инвалидов.	КР
--	-------------------------	------	---	---	---	------	--	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.Туалетная комната.	ДУ	-	-	КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для детей – инвалидов всех категорий.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МОУ лицей №7, Ростовская область, г.Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не адаптированы для детей – инвалидов.	ДУ	Разместить визуальные средства значимые для детей - инвалидов.	ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для детей – инвалидов.	ВНД	Установить акустические средства для детей – инвалидов по зрению.	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для детей – инвалидов	ВНД	Нанести тактильные средства для инвалидов по зрению.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптированы для всех групп детей – инвалидов.	ВНД	Обеспечить значимость всех групп детей - инвалидов.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.Визуальные средства. 2.Акустические средства. 3.Тактильные средства	1.ДУ 2.ВНД. 3.ВНД	-	-	1.Разместить визуальные средства. 2.Установить акустические средства. 3.Нанести тактильные средства.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных и акустических средств, нанести тактильные средства. ТР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575987

Владелец Вдовенко Виктор Викторович

Действителен с 06.04.2022 по 06.04.2023